

阪神大震災による博物館所蔵資料の被害状況
 (『神戸市立博物館研究紀要』第12号より抜粋)

表1 常設展示室被害状況

	展示総数 (件数)	展示総数 (点数)	被害資料数 (件数)		被害資料数 (点数)	
			被害資料数 (件数)	被害率 (%)	被害資料数 (点数)	被害率 (%)
常設展示室 1	55	121	12	21.8%	17	14.0%
2	18	24	2	11.1%	2	8.3%
3	110	136	26	23.6%	36	26.5%
学習室触るコーナー	19	19	10	52.6%	10	52.6%
ホー ル	5	5	1	20.0%	1	20.0%
1階部分 小計	207	305	51	24.6%	66	21.6%
常設展示室 4	81	276	23	28.4%	28	10.1%
5	98	193	27	27.6%	28	14.5%
ギャラリー	5	5	1	20.0%	1	20.0%
2階部分 小計	184	474	51	27.7%	57	12.0%
合 計	391	779	102	26.1%	123	15.8%

表2 被災資料と原因（展示室内）

ケース	資 料 名	員 数	主 な 原 因	破 損 程 度
常設展示室				
1-2	樽廻船（模型）	1点	ルーバー落下	部品損傷
1-6	阿蘭陀入津図 唐船荷揚之図	1枚 1枚	展示ケースの転倒 展示ケースの転倒	損傷 損傷
1-9	ガラスゴブレット 長崎ガラス網目文り皿 型吹き筋文ガラス碗 金彩ガラスコップ	5点の内1点 5点の内2点 5点の内2点 5点の内2点	展示台から落下 展示台から落下 展示台から落下 展示台から落下	破損 破損 破損 破損
1-11	望遠鏡（日本製）	1点	アクリル台から落下	金具が破損
1-12	掛時計 尺時計 枕時計 視屏時計	2点 2点 1点 1点	壁面から落下 掛け型展示台から落下 展示台から落下 展示台から落下	損傷 損傷 損傷 時計部・磁器製台損傷
2-4	居留地模型	1点	ケース移動	ガラス破損・海部亀裂
2-5	旧居留地模型	1点	振動・移動	建物模型移動
3-5	傘立て（トムセン邸内） カップボード（トムセン邸内） サイドボード（トムセン邸内） カップスタンド（トムセン邸内） ストーブ（トムセン邸内） ガラス（トムセン邸内） タイプライター（トムセン邸内） 花瓶（トムセン邸内）	1点 1点 1点 1点 1点 2ヶ所 1点 2点	常設ジオラマ内で転倒 常設ジオラマ内で上部が転倒 常設ジオラマ内で転倒 サイドボード上から落下 常設ジオラマ内で移動 常設ジオラマで振動 常設ジオラマで落下 常設ジオラマで落下	破損 破損 破損 脚部1本が折れる 煙突部が落下 ヒビが入る 損傷 大破
3-8	無尽灯 ランプ（赤ガラス） 乳白台に縞文笠台ランプ 金赤油壺台ランプ 置ランプ 置ランプ 青色ガラス台ランプ 竹台ランプ 木製台ランプ 乳白台ランプ 幻灯機（石油ランプ） 電灯 豆かづら 国産第1号パーマネント機	2点 1点 1点 1点 1点 1点 1点 1点 1点 1点 1点 1点 8点 1点	展示台上で転倒 展示台より落下 展示台より落下 展示台より落下 展示台より落下 展示台より落下 アクリル台の下敷き アクリル台の下敷き アクリル台の下敷き アクリル台の下敷き ルーバー落下 アクリル台ごと転倒 展示用小ケースが滑落 転倒	ガラス部破損 ガラス部破損 ガラス部破損 ガラス部破損 ガラス部破損 ガラス部破損 破損 破損 破損 破損 破損 ランプ部破損 破損 髪型が乱れる 接続部のパイプが損傷

5-3	甕（西神N.T.20号墳）	1点	展示台より落下	大破
	台付長頸壺（西神N.T33-3B号墳）	1点	他資料の落下	大破
	台付長頸壺（西石ヶ谷1号墳）	1点	他資料の落下	破損
	巻貝入蓋坏（西神N.T33-3A号墳）	1点	他資料の落下	大破
	有蓋高坏（舞子古墳群）	1点	他資料の落下	大破
5-4	複弁蓮華文軒丸瓦（複製）	1点	展示台から落下	損傷
5-5	円面碗（吉田南遺跡）	1点	ルーバー落下	破損
	緑釉陶器皿（吉田南遺跡）	1点	ルーバー落下	破損
	鉢（神楽遺跡）	2点	ルーバー落下	破損
5-6	片口鉢（神出古窯址群）	1点	ルーバー落下	破損

学習室

模造深鉢形土器	5点	段から落下	大破
模造鉢形土器（大）	1点	段から落下	大破
模造鉢形土器（中）	1点	段から落下	大破
模造弥生土器壺	1点	段から落下	大破
模造須恵器甕	1点	段から落下	大破
模造形象埴輪（猪）	1点	段から落下	大破

エントランスホール

平清盛像（柳原義達作）	1点	溶接部が破損・台座から落下	損傷
-------------	----	---------------	----

資 料 名	員 数	主 な 原 因	破 損 程 度
ギャラリー			
高瀬さんの首（柳原義達作） 「みなそこの…」（安東聖空書）	1点 2曲1隻	振動 壁面に展示中、前方に倒れる	台座との接合部が緩む 表具が破損

南蛮美術館室

師父二童子図	1面	展示ケース倒壊でガラス散乱	損傷
西洋二武人図	1面	展示ケース倒壊でガラス散乱	損傷
老人読書図	1面	展示ケース倒壊でガラス散乱	額損傷
水車のある西洋風景図	6曲1隻	ケースのガラスにあたる	額縁が僅かに損傷

表3 収蔵資料被害状況

分野別（材質別）	件数	点数	分野別 件数	分野別 点数	比率	分野別 比率	展示室内		収蔵庫内	
							件数	点数	件数	点数
絵画資料	14	14	14	14	8%	8%	7	6%	7	25%
彫刻	3	3	3	3	2%	2%	2	2%	1	4%
工芸品	陶磁器	9	13	21	28	15%	4	5%	5	18%
	漆工	2	2					2	7%	
	ガラス	4	7				4	5%		
	金工	6	6						6	21%
地図資料	2	2	2	2	1%	1%			2	7%
考古資料	金属製	6	7	45	51	28%	5	5%	1	4%
	土器類	39	44				39	37%		
歴史資料	29	34	29	34	18%	18%	27	25%	2	7%
複製・模造・模型	19	52	19	52	28%	28%	17	15%	2	7%
合 計			133	184		合計	105		28	
						比率	79%		21%	

表4 被災資料と原因（収蔵庫内）

資 料 名	員 数	主 な 原 因	破 損 程 度
収蔵庫10			
蘭船図	1面	額棚から落下・他資料箱落下	額が損傷
浪花天保山風景	4枚続	金属製収納ケースが滑落	マット損傷
川口伝信機神戸通り蒸気船浪花入津之体切組灯笼	4枚続	金属製収納ケースが滑落	マット損傷
摂州神戸海岸繁栄之図	3枚続	金属製収納ケースが滑落	マット損傷
武松図	1点	金属製収納ケースが滑落	マット損傷
洛外鳥瞰図屏風	8曲1双	1隻が屏風入から飛び出す	蝶番がはずれる
The Navigation	1枚	金属製収納ケースが滑落	シワが入る
楼閣山水文蒔絵筆筒	1点	転倒	脚部・筆筒部が損傷
青貝細工花鳥図筆筒	1点	転倒	脚部・筆筒部が損傷
M.ペハイム地球儀（複製）	1点	転倒	地球儀・脚部損傷

豆かづら	23点	収納用箱内で振動	髪型が乱れる
イギリス染付異国風景図深皿	5点の内1点	収蔵庫棚から箱が落下	大破
ベルシア染付樹下人物文大皿	1点	収蔵庫棚から箱が落下	大破
緑絵蓮花文小碗	20点の内5点	収蔵庫棚から箱が落下	破損
染付イギリス風景図皿	10点の内1点	収蔵庫棚から箱が落下	破損
瀬戸耳付広口壺	1点	落下	大破
渾天儀	1点	スチール棚から収納箱が落下	損壊
地球儀	1点	スチール棚から収納箱が落下	損壊
蓋付ガラス飾瓶	1点	マップケースが収納箱を直撃	蓋破損
神人形	1点	振動	損傷
李朝染付雲龍文壺	1点	棚から落下	大破
サイドボード(複製)	1点	転倒	損傷

収蔵庫11			
蜻蛉文鏡	1面	専用収納棚が転倒	大破
方格規矩禽文鏡	1面	専用収納棚が転倒	大破
海獣葡萄鏡	1面	専用収納棚が転倒	大破
飛禽文鏡	1面	専用収納棚が転倒	大破
形式不明鏡(大歳山遺跡)	1面	コンテナから落下	復元部破損
桔梗文椿剣酢漿草柄鏡	1面	専用収納棚が転倒	鏡面にキズ
牡丹文竹柳柄鏡	1面	専用収納棚が転倒	鏡面にキズ
狛犬	1点	転倒	耳部損傷